

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/10/2022

PERÍODO LÍQUIDO: 01/07/2022 a 31/10/2022



Coordenadas	Localização	Serviço
13°28'20.75"S	MT - 129	Drenagem
53°18'15.46"O	ESTACA 3.917	OAC - BSTC Ø 1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°30'8.55"S	MT - 129	Drenagem
53°17'44.87"O	ESTACA 3.744	OAC - BDTC Ø1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°29'4.92"S	MT - 129	Drenagem
53°18'4.12"O	ESTACA 3.847	OAC - BDTC Ø1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°30'9.19"S	MT - 129	Drenagem
53°17'45.01"O	ESTACA 3.745	OAC - BDTC Ø 1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°29'36.91"S	MT - 129	Drenagem
53°17'52.98"O	ESTACA 3.795	OAC - BDTC Ø 1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°30'9.19"S	MT - 129	Drenagem
53°17'45.01"O	ESTACA 3.745	OAC - BDTC Ø 1,0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/10/2022

PERÍODO LÍQUIDO: 01/07/2022 a 31/10/2022



Coordenadas	Localização	Serviço
13°28'20.75"S	MT - 129	Drenagem
53°18'15.46"O	ESTACA 3.917	OAC - BSTC Ø 1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°28'20.75"S	MT - 129	Drenagem
53°18'15.46"O	ESTACA 3.917	OAC - BSTC Ø1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°28'20.75"S	MT - 129	Drenagem
53°18'15.46"O	ESTACA 3.917	OAC - BSTC Ø 1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°29'36.91"S	MT - 129	Drenagem
53°17'52.98"O	ESTACA 3.795	OAC - BDTC Ø 1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°29'4.92"S	MT - 129	Drenagem
53°18'4.12"O	ESTACA 3.847	OAC - BDTC Ø 1,0



Coordenadas	Localização	Serviço
13°29'4.92"S	MT - 129	Drenagem
53°18'4.12"O	ESTACA 3.847	OAC - BDTC Ø 1,0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/10/2022

PERÍODO LÍQUIDO: 01/07/2022 a 31/10/2022



Coordenadas	Localização	Serviço
13°27'53.43"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'21.42"O	ESTACA 3.960	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°27'56.02"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'21.15"O	ESTACA 3.956	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°27'53.43"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'21.42"O	ESTACA 3.960	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°28'43.47"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'9.63"O	ESTACA 3.881	Compactação de camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°28'23.91"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'14.65"O	ESTACA 3.912	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°32'39.35"S	MT - 129	Terraplanagem
53°17'56.96"O	ESTACA 3.510	limpeza de área

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/10/2022

PERÍODO LÍQUIDO: 01/07/2022 a 31/10/2022



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'39.21"S	MT - 129	Terraplanagem
53°17'10.27"O	ESTACA 3.388	Limpeza de área



Coordenadas	Localização	Serviço
13°34'5.05"S	MT - 129	Terraplanagem
53°16'48.44"O	ESTACA 3.336	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°28'23.91"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'14.65"O	ESTACA 3.912	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°28'43.47"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'9.63"O	ESTACA 3.912	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°27'56.67"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'21.07"O	ESTACA 3.955	Regularização



Coordenadas	Localização	Serviço
13°27'56.67"S	MT - 129	Terraplanagem
53°18'21.07"O	ESTACA 3.955	Regularização