

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 05/07/2023

PERÍODO LÍQUIDO: 04/05/2023 a 05/07/2023



Coordenadas	Localização	Serviço
13°35'43.11"S	MT - 129	OAC
53°16'41.15"O	ESTACA 3.180	OAC - BTCC 3,00 X 3,00



Coordenadas	Localização	Serviço
13°35'43.11"S	MT - 129	OAC
53°16'41.15"O	ESTACA 3.180	OAC - BTCC 3,00 X 3,00



Coordenadas	Localização	Serviço
13°35'43.11"S	MT - 129	OAC
53°16'41.15"O	ESTACA 3.180	OAC - BTCC 3,00 X 3,00



Coordenadas	Localização	Serviço
13°36'0.61"S	MT - 129	OAC
53°16'53.37"O	ESTACA 3.144	OAC - BSTC Ø 0,80



Coordenadas	Localização	Serviço
13°36'42.03"S	MT - 129	OAC
53°17'18.39"O	ESTACA 3.070	OAC - BDTC Ø 1,50



Coordenadas	Localização	Serviço
13°36'42.03"S	MT - 129	OAC
53°17'18.39"O	ESTACA 3.070	OAC - BDTC Ø 1,50

### REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUARIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 05/07/2023

PERÍODO LÍQUIDO: 04/05/2023 a 05/07/2023



Coordenadas	Localização	Serviço
13°35'24,33"S	MT - 129	Terraplanagem
53°16'43,02"O	ESTACA 3.210	Compactação de camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°35'51,15"S	MT - 129	Terraplanagem
53°16'40,79"O	ESTACA 3.178	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'23,28"S	MT - 129	Terraplanagem
53°17'28,92"O	ESTACA 3.736	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°35'50,66"S	MT - 129	Terraplanagem
53°16'40,51"O	ESTACA 3.178	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°34'52,15"S	MT - 129	Terraplanagem
53°16'44,25"O	ESTACA 3.275	Bota Fora



Coordenadas	Localização	Serviço
13°34'52,15"S	MT - 129	Terraplanagem
53°16'44,25"O	ESTACA 3.275	Transporte de Materiall

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 05/07/2023

PERÍODO LÍQUIDO: 04/05/2023 a 05/07/2023



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'31.71"S	MT - 129	Terraplanagem
53°17'18.02"O	ESTACA 3.405	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'24.47"S	MT - 129	Terraplanagem
53°17'27.42"O	ESTACA 3.423	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'32,10"S	MT - 129	Terraplanagem
53°17'18.44"O	ESTACA 3.404	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'23,41"S	MT - 129	Terraplanagem
53°17'28.77"O	ESTACA 3.178	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°34'10,44"S	MT - 129	Terraplanagem
53°16'45.63"O	ESTACA 3.328	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°34'6,12"S	MT - 129	Terraplanagem
53°16'47.82"O	ESTACA 3.345	Compactação de camada

### REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUARIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 05/07/2023

PERÍODO LÍQUIDO: 04/05/2023 a 05/07/2023



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'46,78"S	MT - 129	Sub Base
53°17'2,09"O	ESTACA 3.410	Tratamento de Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'38,93"S	MT - 129	Base
53°17'10,89"O	ESTACA 3.437	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'38,93"S	MT - 129	Base
53°17'10,89"O	ESTACA 3.437	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'38,80"S	MT - 129	Base
53°17'11,11"O	ESTACA 3.178	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°32'56,19"S	MT - 129	Base
53°17'55,74"O	ESTACA 3.275	Exec. Camada



Coordenadas	Localização	Serviço
13°33'32,18"S	MT - 129	Base
53°17'18,13"O	ESTACA 3.404	Exec. Camada

### REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTRUTORA: AMEX - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

CONTRATO: 0001/SALOC/SINFRA/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 05/07/2023

PERÍODO LÍQUIDO: 04/05/2023 a 05/07/2023



Coordenadas	Localização	Serviço
13°32'19,78"S	MT - 129	Pavimentação
53°17'58,09"O	ESTACA 3.541	Imprimação



Coordenadas	Localização	Serviço
13°30'59"S	MT - 129	Pavimentação
53°17'17"O	ESTACA 3.437	Aplicação de Emulsão



Coordenadas	Localização	Serviço
13°30'21,00"S	MT - 129	Pavimentação
53°17'47,89"O	ESTACA 3.686	Aplicação banho diluído



Coordenadas	Localização	Serviço
13°30'21,00"S	MT - 129	Pavimentação
53°17'47,84"O	ESTACA 3.177	Distribuição Agregado



Coordenadas	Localização	Serviço
13°30'21,00"S	MT - 129	Pavimentação
53°17'47,84"O	ESTACA 3.177	Compressão do Agregado



Coordenadas	Localização	Serviço
13°30'42,95"S	MT - 129	Pavimentação
53°17'52,70"O	ESTACA 3.690	Distribuição Agregado